

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20170314/002
14. marts 2017
Blad 1 af 1



DIREKTE UNDERSØGELSE *				Prøvested: Afgang, værk Nyhuse VV			
Temperatur 9,7 °C				Prøvedato: 2017-03-02 Kl. 09:56			
Lugt Ingen lugt				Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
Smag Normal							
Farve Ingen							
Udseende Klar							
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}	
Farvetal	Pt	mg/l	7,9 !	5	DS/EN7887	5%	
pH		pH	8,0	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523		
Ledningsevne		mS/m	64,6	>30	DS/EN27888	2%	
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	0,24 !	0.05	ISO 7150/1	3%	
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	0,003	0.01	DS/EN 26777	1.5%	
Ilt	O ₂	mg/l	10		DS/EN 5814	5%	

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Alah due

Morten Due, *civ. ing.*