

**Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20260312/007
12. marts 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Coop365 Frederiksbro torv 2 Frederiksbro Prøvedato: 2026-03-05 Kl. 13:16 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur		12,5	°C		
Lugt*		Ingen lugt			
Smag*		Normal			
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Kimal v. 22°C cfu/ml			< 1	200	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005 0,15
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Farvetal Pt mg/l		7,9	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet FNU		0,17	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH pH		7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne mS/m		54,7	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt O ₂ mg/l		10		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total Fe mg/l		0,034	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_p: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*