

**Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20260312/006
12. marts 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE

Temperatur

20,4

°C

Lugt*

Ingen lugt

Smag*

Normal

Farve*

Ingen

Udseende*

Klar

Prøvetype:

Straksprøve

Prøvested:

Coop365
Frederiksbro torv 2
Frederiksbro

Prøvedato:

2026-03-05 Kl. 13:12

Prøvetager:

Laboratoriet

MST Manual for
Prøvetagning ver. 6 2025

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

RESULTAT

Vandkvalitetskrav¹⁾

METODE

S_r

Kimtal v. 22°C

cfu/ml

< 1

200

DS/EN ISO 6222:2000+MM0005

0,15

Coliforme bakterier

MPN/100 ml

< 1

i . m .

Colilert Quanti Tray

0,06

E. coli

MPN/100 ml

< 1

i . m .

Colilert Quanti Tray

0,06

Enterokokker

cfu/100 ml

< 1

i . m .

ISO 7899-2:2000+MM0013

0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE

RESULTAT

Vandkvalitetskrav¹⁾

METODE

U_{rel}

Farvetal

Pt

mg/l

7,9

15

DS/EN ISO 7887:2012

15 %

Turbiditet

FNU

0,16

1

DS/EN ISO 7027-1:2016

5 %

pH

pH

7,9

7 - 8,5

DS/EN ISO 10523:2012

Ledningsevne

mS/m

57,1

250

DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)

15 %

Ilt

O₂

mg/l

9,5

DS/ISO 17289:2014

5 %

Jern, total

Fe

mg/l

0,028

0,2

DS 225:1939, mod.

10 %

Nitrit

NO₂⁻

mg/l

< 0,001

0,1

DS/EN 26777:2003

6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Ki und

Karin Due, *Laborant*