DRIFTSKONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Nyhuse Vandværk I/S
Frejasvej 19
3400 Hillerød

Analyserapport nr. 20161007/007
8. oktober 2016
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Helle Weibel

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		
Temperatur	10,7	°C
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

Prøvested:	Afgang, værk Nyhuse VV	
Prøvedato:	2016-09-27 Kl. 08:15	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	7,7 !	5	DS/EN7887	5%
Ammonium	NH_4^+	mg/l	0,076 !	0.05	ISO 7150/1	3%
Nitrit	NO_2^-	mg/l	< 0,002	0.01	DS/EN 26777	1.5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015)

Morten Due, *civ. ing.*