DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Driftskontrol

Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl

Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød

Analyserapport nr. 20260629/018
29. juni 2026

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	21,4	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-06-10 Kl. 11:31	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Coop365 Frederiksbro torv 2 Frederiksbro	Prøvetype:	Straksprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/ISO5667-5:2006

UNDERLEVERANDØR		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
PESTICIDER		Ikke Påvist			
1,2,4-Triazol	µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	15 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

1,2,4- Triazol er udført af ALS, akkr. 361,
Kopi af rapport, 147837/26 kan rekvireres

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*