

Gruppe A parametre m. Udskylning

**Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20250623/006
23. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Frisor Fr.værksgade 15 Hillerød Prøvedato: 2025-05-15 Kl. 13:53 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	14,2	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Kimal v. 22°C		cfu/ml	9	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Farvetal	Pt	mg/l	8,3	15	DS/EN ISO 7887:2012
Turbiditet		FNU	0,19	1	DS/EN ISO 7027-1:2016
pH		pH	8,0	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012
Ledningsevne		mS/m	54,8	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)
Ilt	O ₂	mg/l	10		DS/ISO 17289:2014
Jern, total	Fe	mg/l	0,029	0,2	DS 225:1939, mod.

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_{rel} : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ranbir Arora

Marie-Louise Andersen, *Laborant*