

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20161128/018
29. november 2016
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE *			Prøvested: Hillerød Stadion Selskovej 76 Prøvedato: 2016-11-16 Kl. 10:17 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
Temperatur	10,6	°C				
Lugt	Ingen	lugt				
Smag	Normal					
Farve	Ingen					
Udseende	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	4	200	DS/EN6222	0,1	
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06	
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt mg/l	7,5	15	DS/EN7887	5%	
pH	pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523		
Ledningsevne	mS/m	64,7	>30	DS/EN27888	2%	
Jern, total	Fe mg/l	0,019	0.2	ICP-OES	5%	
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,002	0.1	DS/EN 26777	1.5%	
Arsen	As µg/l	0,36	5	ICP/MS	3%	
Strontium	Sr µg/l	1960		ICP-OES	5%	
Bor	B µg/l	105	1000	ICP-OES	5%	
Kobolt	Co µg/l	< 0,3	5	ICP-OES	5%	
Nikkel	Ni µg/l	< 0,3	20	ICP-OES	5%	
Ilt	O ₂ mg/l	11	> 5	DS/EN 5814	5%	

Mah Dine

Morten Due, *civ. ing.*