

**Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20250919/006
19. september 2025
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *				Prøvetype: Udsylningsprøve Afgang, værk Frejasvej 19 Nyhuse Vandværk Prøvedato: 2025-09-16 Kl. 00:00 Prøvetager: Rekvirenten* Ikke Angivet			
Lugt*		Ingen lugt					
Smag*		Normal					
Farve*		Ingen					
Udseende*		Klar					
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}	
Farvetal		Pt	mg/l	5,8	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet			FNU	0,39	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
Jern, total		Fe	mg/l	0,036	0,2	DS259 med ICP	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramkrishna Anand

Marie-Louise Andersen, *Laborant*