

**SÆRLIG DRIKKEVANDSKONTROL**

**DONS**lab

R. DON'S Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29  
 Kr. Værløse  
 3500 Værløse  
 tlf.: 45 80 31 33

Nyhuse Vandværk I/S  
 Frejasvej 19  
 3400 Hillerød

**Analyserapport nr. 16388**

**13. april 2012**

**Blad 1 af 1**

Kopi til:  
 Hillerød Kommune  
 GEUS (Jupiter)  
 benny.kim@horsleben.com




Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

<b>DIREKTE UNDERSØGELSE *</b>		Prøvested : <b>Afgang, værk</b>		
Temperatur ved prøvetagning	<b>9.8°C</b>	Prøvedato : <b>10.04.2012 kl. 09:30</b>		
Lugt	<b>Ingen lugt</b>	Prøvetager : <b>Lab. (DS/ISO5667-5)</b>		
Udseende	<b>Klar</b>			
<b>MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE</b>	<b>RESULTAT</b>	Vandkvalitetskrav 1)	<b>METODE</b>	<b>S<sub>r</sub></b>
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml <b>&lt;1</b>	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
E. coli	pr.100ml <b>&lt;1</b>	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
Kimtal v. 37°C	pr.ml <b>2</b>	5	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 22°C	pr.ml <b>22</b>	50	DS/EN6222	0,1
<b>FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE</b>	<b>RESULTAT</b>	Vandkvalitetskrav 1)	<b>METODE</b>	<b>S<sub>T</sub></b>

1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011 \* uden for akkreditering  
**Opfølgn. på prøve d. 2/4-12.**

  
 Morten Due, civ.ing.

i.m.: Ikke målelig <sub>ST</sub> og <sub>S<sub>r</sub></sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)