

Nyhuse Vandværk I/S
Frejasvej 19
3400 Hillerød

Analyserapport nr. 20160523/004
23. maj 2016
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Helle Weibel



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *				Prøvested: Afgang, værk Nyhuse VV			
Temperatur 10,4 °C				Prøvedato: 2016-05-17 Kl. 13:05			
Lugt Ingen lugt				Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
Smag Normal							
Farve Let gullig							
Udseende Klar							
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal		Pt	mg/l	9,0 !	5	DS/EN7887	5%
Ammonium		NH ₄ ⁺	mg/l	0,14 !	0.05	ISO 7150/1	3%
Nitrit		NO ₂ ⁻	mg/l	0,003	0.01	DS/EN 26777	1.5%

1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F : Måleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015)

Mahine

Morten Due, *civ. ing.*