

**Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20190327/016
27. marts 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur			9 , 9 °C	Prøvested: Afgang, værk Frejasvej 19	
Lugt*			Ingen lugt		
Smag*			Normal	Prøvedato: 2019-03-20 Kl. 10:25	
Farve*			Ingen	Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5	
Udseende*			Klar		
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
pH pH			8 , 0	7 - 8 , 5	DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m			55 , 6	>30	DS/EN27888 2%
Ammonium* NH ₄ ⁺ mg/l			0 , 052 !	0 . 05	ISO 7150/1 10%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l			< 0 , 001	0 . 01	DS/EN 26777 6%
Ilt O ₂ mg/l			10		DS/EN 5814 5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*