

DONSlab
R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Lejrvvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20200930/001
30. september 2020
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Afgang, værk Frejasvej 19 Prøvedato: 2020-09-15 Kl. 08:17 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006			
Temperatur		10,9 °C					
Lugt*		Ingen lugt					
Smag*		Normal					
Farve*		Ingen					
Udseende*		Klar					
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE		U _{rel}
pH		pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051		
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	54,2	250	DS/EN27888:2003		2%
Ammonium*		NH ₄ ⁺ mg/l	0,075 !	0.05	ISO 7150/1:1984, M004		15%
Nitrit		NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.01	DS/EN 26777:2003, M008		6%
Ilt		O ₂ mg/l	11		DS/EN 5814:2012, M022		5%

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S : Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*