

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20161128/019
29. november 2016
Blad 1 af 1



DIREKTE UNDERSØGELSE *							
Temperatur			9 , 9 °C	Prøvested: Afgang, værk Nyhuse Vandværk			
Lugt			Ingen lugt	Prøvedato: 2016-11-16 Kl. 10:25			
Smag			Normal	Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
Farve			Ingen				
Udseende			Klar				
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal		Pt	mg/l	4 , 9	5	DS/EN7887	5%
Ammonium		NH ₄ ⁺	mg/l	0 , 12 !	0 . 05	ISO 7150/1	3%
Nitrit		NO ₂ ⁻	mg/l	0 , 002	0 . 01	DS/EN 26777	1.5%

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Alah due

Morten Due, *civ. ing.*