

BAKTERIOLOGISK VANDKONTROL



Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød

Analyserapport 200723-1
25. juli 2020
Blad 1 af 1



Prøvetager: **Laboratoriet (DS/ISO19458:2006)**
Prøvedato: **22. juli 2020**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

Prøvemrk.	Kl.	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
RV tank 1	11:38	< 1	< 1	-	-
RV tank 2	11:34	< 1	< 1	-	-
RV tank 3	11:30	< 1	< 1	-	-
Afgang, værk	11:40	< 1	< 1	1	8

Colilert18

Colilert18

DS/EN6222:2000

DS/EN6222:2000

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1070:

Taphane:

i.m.

i.m.

20#

200

Morten Due, *civ.ing.*

Analyseperiode kan oplyses.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring < mindre end > større end. i.m. ikke målelig.