

**Nyhuse Vandværk
Frejasvej 19
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20191120/007
20. november 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

[illegible]

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

Opflg. på prøve af 2019-11-06 rapport nr. 20191120/006

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*