

**Mikrobiologisk kontrol**  
**Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket**

Nyhuse Vandværk  
Frejasvej 19  
3400 Hillerød

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)

Analysereport nr. 20260811/028  
11. august 2026  
Blad 1 af 1

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE                                                                                                                                                                        |            | Prøvedato: 2026-08-04 Kl. 09:25                            | Prøvematrix: Drikkevand                                                                                    |                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatur                                                                                                                                                                                  | 11,0 °C    |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
| Lugt*                                                                                                                                                                                       | Ingen lugt |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
| Smag*                                                                                                                                                                                       | Normal     |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
| Farve*                                                                                                                                                                                      | Ingen      |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
| Udseende*                                                                                                                                                                                   | Klar       |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
|                                                                                                                                                                                             |            | Prøvested: Afgang, værk<br>Frejasvej 19<br>Nyhuse Vandværk | Prøvetype: Udskylningsprøve                                                                                |                            |                |
|                                                                                                                                                                                             |            |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
|                                                                                                                                                                                             |            | Prøvetager: Laboratoriet                                   | Prøvemetode: DS/EN ISO 19458:2006                                                                          |                            |                |
|                                                                                                                                                                                             |            |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE                                                                                                                                                                 |            | RESULTAT                                                   | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>                                                                            | METODE                     | S <sub>r</sub> |
| Kimtal v. 22°C                                                                                                                                                                              | cfu/ml     | < 1                                                        | 50                                                                                                         | DS/EN ISO 6222:2000+MM0005 | 0,15           |
| Kimtal v. 37°C                                                                                                                                                                              | cfu/ml     | < 1                                                        |                                                                                                            | DS/EN ISO 6222:2000+MM0005 | 0,15           |
| Coliforme bakterier                                                                                                                                                                         | MPN/100 ml | < 1                                                        | i . m .                                                                                                    | Colilert Quanti Tray       | 0,06           |
| E. coli                                                                                                                                                                                     | MPN/100 ml | < 1                                                        | i . m .                                                                                                    | Colilert Quanti Tray       | 0,06           |
| 1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025                                                                                                                               |            |                                                            | Oplysninger om analysedato kan rekvireres                                                                  |                            |                |
| Tegn forklaring:<br>! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.<br>i.m.: Ikke målelig. U <sub>rel</sub> og S <sub>r</sub> : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) |            |                                                            |                                                                                                            |                            |                |
|                                                                                                                                                                                             |            |                                                            | <br>Karin Due, Laborant |                            |                |