

(04) ANDET

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Nyhuse Vandværk I/S
Frejasvej 19
3400 Hillerød

Analyserapport nr. 20140320/001
20. marts 2014
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Helle Weibel
Benny Horsleben



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *						
Temperatur	9,9	°C	Prøvested:	Afgang, værk		
Lugt	Ingen lugt		Prøvedato:	2014-03-12 Kl. 11:25		
Smag	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5	
Farve	Ingen					
Udseende	Klar					
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	0,059 !	0.05	SM 418B	3%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,002	0.01	DS/EN 26777	1.5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ. ing.